

- Material: Semitransparente Transferfolie zum Aufpressen auf Baumwoll-, Polyester- oder Mischgewebe, **bis 60° waschbar & tumblebar**  
**Aufpressen bei 170° C | ca. 8 Sekunden | 3.5 - 4 Bar | kalt abziehen**
- Druck: Einseitig seitenverkehrt, 5-farbig CMYK-White (inkl. Haftpulver), geliefert ab Rolle oder Bogen (zum selber ausschneiden)
- Daten: Ab gelieferten, drucktauglichen Daten (pdf, eps, ai, tif, jpg, png, cdr)
- Lieferzeit: innert 48h möglich
- Versand: per DPD oder Die Post

cm <sup>2</sup>	1-49	50-99	100-199	200-299	300-399	400-599	600-799	800-999	1000-1199	1200-1300
			ca. A6		ca. A5		ca. A4			ca. A3
ab Stk.	CHF / Stk.	CHF / Stk.	CHF / Stk.	CHF / Stk.	CHF / Stk.	CHF / Stk.	CHF / Stk.	CHF / Stk.	CHF / Stk.	CHF / Stk.
10	4.00	4.50	5.50	6.50	7.50	8.50	10.00	11.50	13.00	15.00
20	3.60	4.05	4.95	5.85	6.75	7.65	9.00	10.35	11.70	13.50
30	3.25	3.65	4.45	5.25	6.10	6.90	8.10	9.30	10.55	12.15
40	2.95	3.30	4.00	4.75	5.50	6.20	7.30	8.35	9.50	10.95
50	2.65	2.95	3.60	4.30	4.95	5.60	6.55	7.50	8.55	9.85
60	2.40	2.65	3.25	3.85	4.45	5.05	5.90	6.75	7.70	8.85
70	2.15	2.40	2.95	3.45	4.00	4.55	5.30	6.10	6.95	7.95
80	1.95	2.15	2.65	3.10	3.60	4.10	4.75	5.50	6.25	7.15
90	1.75	1.95	2.40	2.80	3.25	3.70	4.30	4.95	5.65	6.45
100	1.60	1.75	2.15	2.50	2.95	3.35	3.85	4.45	5.10	5.80
200	1.55	1.70	2.05	2.45	2.85	3.25	3.75	4.35	5.00	5.70
300	1.50	1.65	1.95	2.40	2.75	3.15	3.70	4.25	4.90	5.60
400	1.45	1.60	1.85	2.35	2.65	3.05	3.65	4.15	4.80	5.50
500	1.40	1.55	1.80	2.30	2.55	2.95	3.60	4.05	4.70	5.40
600	1.35	1.50	1.75	2.25	2.45	2.85	3.55	3.95	4.60	5.30
700	1.30	1.45	1.70	2.20	2.40	2.75	3.50	3.85	4.50	5.20
800	1.25	1.40	1.65	2.15	2.35	2.65	3.45	3.75	4.40	5.10
900	1.20	1.35	1.60	2.10	2.30	2.55	3.40	3.70	4.30	5.00
1'000	1.15	1.30	1.55	2.05	2.25	2.45	3.35	3.65	4.20	4.90

Preise exkl. Mwst + Versandkosten. Andere Grössen / Mengen auf Anfrage. Preisänderungen jederzeit vorbehalten.

- Nach Erhalt der Transferblätter schneiden Sie diese mit einer Schere oder einem Japanmesser zu.
- Pressen Sie das Textil kurz vor um eine Restfeuchte aus dem Textil zu entfernen - danach einfach mit ca. 8 Sekunden bei 170° C das Transferblatt aufpressen.
- Bei Materialien wie Polyester oder Softshell sind die Pressgrade und die Presszeiten anzupassen. Eine Resublimation (Durchbluten) ist vorher zu testen.
- Motiv nach dem Pressvorgang abkühlen lassen und dann die Folie wegziehen.
- Bei Kleberrückständen einfach die abgezogene Folie umdrehen und mit der glatten Seite 5-6 Sekunden nachpressen und sofort abziehen - Damit bleiben Kleberrückstände wieder auf dem Transferblatt kleben und man hat ein sauberes Motiv.
- Zur Erhöhung der Waschbeständigkeit oder im Falle dass sich ein Motiv an den Ecken leicht gelöst hat einfach mit 5-6 Sekunden nachpressen.

